autoscore
The Car Inspection You Trust

BOSCH Service

200+ PREMIUM autoscore

تقرير فحص المركبـات الشامـل
Premium Inspection Report

فحص بوش Electical Systems	نظام التعليق Suspension	المحرك والجير Power-Train	الشاصي والهيكل Chassis Condition	الهيكل الخارجي Exterior	تاريخ المركبة Vehicle History	ملخص الفحص Summary
جميع الملاحظات All Notes	صور الفحص Inspection Photos	فحص الطريق Road Test	سجلات المركبة Vehicle Records	المكابح والسلامة Braking & Safety	نظام التكييف AC & Cooling	المجموعة الكهربائية Electical Systems

www.autoscore.com

تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

13140825001	رقم تقرير اوتوسكور AutoScore Report #	Aug 14, 2025	التاريخ Date
Land Rover	نوع السيارة Vehicle Make	شخصي	جهة التمويل Organization Name
Range Rover Vogue P400e	صنف السيارة Model	شركة برومين الأردن	اسم مالك السيارة Vehicle Owner Name
2020	سنة الصنع Production Year	باذنجاني	لون السيارة Vehicle Color
2000	سعة المحرك Engine Capacity	شركة برومين الأردن	اسم مشتري السيارة Buyer Name
SALGA2BY6LA589329	رقم الشاصي Vin No.	138118 KM	القراءة الحالية للعداد Current Mileage
Plug-In Hybrid	نوع المحرك Engine Type	40-84682	رقم اللوحة License Plate No.

الاضافات
Car Options: تدفئة ستيرنج,عرض المعلومات,مقاعد مساج,كراسي مبردة,كراسي مدفئة,كراسي جلد,شاشة أمامية,عدادات ديجيتال,دفع الرباعي,حساسات ضغط الإط...

Final Decision — النتيجة النهائية

ناجح **APPROVED**	النتيجة النهائية Final Decision
61000 JOD	القيمة السوقية Market Value

80%
autoscore
13140825001



A+	A	B+	B	C	D	F
95 - 100%	87 - 94.5%	80 - 86.9%	72 - 79.9%	65 - 71.9%	55 - 64.9%	Less than 54.9%

تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

13140825001	رقم التقرير Report Number	2020	سنة الصنع Production Year	Land Rover Range Rover Vogue P400e	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Aug 14, 2025	تاريخ الفحص Inspection Date

autoscore

تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report

BOSCH Service

13140825001	رقم التقرير Report Number	2020	سنة الصنع Production Year	Land Rover Range Rover Vogue P400e	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Aug 14, 2025	تاريخ الفحص Inspection Date

Inspection Systems أنظمة الفحص

رسم توضيحي Condition Chart	فحص النظام System Inspection	النقاط الممتازة Good Condition	النقاط الجيدة Average Condition	النقاط السيئة Bad Condition
	Exterior الهيكل الخارجي	17	04	0
	Chassis Condition الشاصي والهيكل	11	0	0
	Power-Train المحرك وناقل الحركة	03	01	01
	Suspension نظام التعليق	16	01	01
	Electrical Systems المجموعة الكهربائية	17	01	0
	AC & Engine Cooling حالة نظام التكييف	07	0	0
	Braking & Safety نظام المكابح	14	0	0
	Records سجلات المركبة	0	0	01
	Road Test فحص الطريق	15	0	01
	AutoScore Premium Inspection فحص أوتوسكور بريميوم	0	0	0

Color Grading System

بحالة جيدة Good Condition	بحالة متوسطة Average Condition	بحاجة الى صيانة Requires Attention	غير موجود N/A

نتيجة الفحص هي النتيجة في الوضع الحالي في وقت الفحص فقط و لا تتحمل الشركة أي مسؤولية بعد مغادرة المركبة للشركة
اتفاقية الفحص هي جزأ لا يتجزأ من تقرير الفحص (شروط واحكام الفحص لاوتوسكور)

https://autoscore.com | info@autoscore.com | Tel : +962 (6) 5828040 | Mob : +962 (79) 2030149
QP06-RF01(R0)

تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Aug 14, 2025	Land Rover Range Rover Vogue P400e	2020	13140825001

معلومات المركبة داخل وخارج البلاد

Outside Jordan — خارج الأردن

Carseer Last Meter Reading	لا يوجد معلومات خارج الأردن	آخر قراءة عداد كارسيير
Vehicle Title	لا يوجد معلومات خارج الأردن	تصنيف المركبة
Air Bag	N/A	الايرباج
Type of use	لا يوجد معلومات خارج الأردن	نوع الاستخدام

Inside Jordan — داخل الأردن

No. of Local Accidents	3	عدد الحوادث المحلية
Engine Change	المحرك لم يتغير	تغيير المحرك
Type of use	إستخدام شخصي	نوع الاستخدام

Car Information — معلومات المركبة

عدد المقاعد Standard Seating		نوع الهيكل Body Type	suv
نوع التسجيل Registration Type	خصوصي	بلد الصنع Made In	المملكة المتحدة
إرتفاع السيارة Height		تكاليف نقل الملكية Ownership Transfer Fee	598.16 دينار أردني
وزن السيارة Weight		المحرك Engine	
سعة تنك البنزين Fuel Capacity		نظام البريكات Brake System	
معدل إستهلاك البنزين Highway Milleage		الفئة Category	
تغيير نوع التسجيل Registration Type Change		عدد المالكين Owners	3
العمل بالتطبيقات Working with Apps/fleets		تغيير الاستخدام Usage change	
عدد المالكين خارج الأردن Owners outside Jordan		الملكية الأردنية Jordanian Ownership	2020/09/16
تغيير المحرك Engine Change	المحرك لم يتغير	عدد المالكين داخل الأردن Owners inside Jordan	

Notes — ملاحظات

نتيجة الفحص هي النتيجة في الوضع الحالي في وقت الفحص فقط و لا تتحمل الشركة أي مسؤولية بعد مغادرة المركبة للشركة
اتفاقية الفحص هي جزأ لا يتجزأ من تقرير الفحص (شروط واحكام الفحص لاوتوسكور)
https://autoscore.com | info@autoscore.com | Tel : +962 (6) 5828040 | Mob : +962 (79) 2030149
QP06-RF01(R0)

تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

13140825001	رقم التقرير Report Number	2020	سنة الصنع Production Year	Land Rover Range Rover Vogue P400e	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Aug 14, 2025	تاريخ الفحص Inspection Date

1. Front Bumper
صدام امامي

15. Front Windshield
الزجاج الأمامي

2. Hood
غطاء المحرك

18. Right Mirror
المرآة اليمين

19. Left Mirror
المرآة اليسار



11. Front Left Fender
جناح امامي يسار

3. Front Right Fender
جناح أمامي يمين

10. Front Left Door
باب امامي يسار

4. Front Right Door
باب امامي يمين

9. Rear Left Door
باب خلفي يسار

5. Rear Right Door
باب خلفي يمين

8. Rear left fender
جناح خلفي يسار

6. Rear right fender
جناح خلفي يمين

14. Tail Gate
باب الصندوق الخلفي

7. Rear Bumper
الصدام الخلفي

21. Door Rubber
شبر الأبواب

12. Roof
السقف

17. Interior Condition
الحالة الداخلية

20. Windshield Rubber
شبر الزجاج

16. Rear Windshield
الزجاج الخلفي

نتيجة الفحص هي النتيجة في الوضع الحالي في وقت الفحص فقط و لا تتحمل الشركة أي مسؤولية بعد مغادرة المركبة للشركة
اتفاقية الفحص هي جزأ لا يتجزأ من تقرير الفحص (شروط واحكام الفحص لاوتوسكور)

تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Aug 14, 2025	Land Rover Range Rover Vogue P400e	2020	13140825001

حالة الهيكل الخارجي Body Condition

1	صدام امامي Front Bumper	نقرات خارجية خفيفة
2	غطاء المحرك Hood	بحاجة لصيانة الغرفة الداخلية
3	جناح امامي يمين Front Right Fender	بحاجة الى عيار باب الصندوق الخلفي
4	باب امامي يمين Front right door	بحاجة الى اصلاح الصدام الخلفي
5	باب خلفي يمين Rear right door	بحاجة الى اصلاح الباب الامامي اليمين
6	جناح خلفي يمين Rear right fender	يوجد دهان غير دهان المصنع
7	الصدام الخلفي Rear Bumper	
8	جناح خلفي يسار Rear left fender	
9	باب خلفي يسار Rear left door	
10	باب امامي يسار Front left door	
11	جناح امامي يسار Front left Fender	
12	السقف Roof	
13	فتحة السقف Sunroof	
14	باب الصندوق الخلفي Tail Gate	
15	الزجاج الامامي Front Windshield	
16	الزجاج الخلفي Rear Windshield	
17	الحالة الداخلية Interior Condition	
18	المرآة اليمين Right Mirror	
19	المرآة اليسار Left Mirror	
20	شبر الزجاج Windshield Rubber	
21	شبر الأبواب Door Rubber	

الصور Gallery

نتيجة الفحص هي النتيجة في الوضع الحالي في وقت الفحص فقط و لا تتحمل الشركة أي مسؤولية بعد مغادرة المركبة للشركة
اتفاقية الفحص هي جزأ لا يتجزأ من تقرير الفحص (شروط واحكام الفحص لاوتوسكور)

13140825001	رقم التقرير Report Number	2020	سنة الصنع Production Year	Land Rover Range Rover Vogue P400e	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Aug 14, 2025	تاريخ الفحص Inspection Date

الصور
Gallery

7 of 22

مجموعة الشاصي والهيكل
Chassis & Frame Condition

1	قياسات الشاصي الامامي اليمين Front Right Chassis Dimensions
2	قياسات الشاصي الامامي اليسار Front Left Chassis Dimensions
3	قياسات الشاصي الخلفي اليمين Rear Right Chassis Dimensions
4	قياسات الشاصي الخلفي اليسار Rear Left Chassis Dimensions
5	الهيكل الامامي Front Frame
6	الهيكل الخلفي Rear Frame
7	الهيكل السفلي Lower Frame
8	الهيكل العلوي Upper Frame
9	هيكل الجنب اليمين Right Side Frame
10	هيكل الجنب الشمال Left Side Frame
11	وجود الصدأ Rust Existence

ملاحظة هامة :يتم فحص الشاصيات و الهيكل اعتمادا على القياسات و الأبعاد الأصلية و التأكد من عدم وجود أي انحراف او تأثير على أداء السيارة حسب نظام CCM و دون أي ذكر أو مقارنة مع مصطلحات الفحص التقليدية (مثل جيد ، مضروب ، ضربة بنكيت ، قصعة ، دقة.. الخ).



تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Aug 14, 2025	Land Rover Range Rover Vogue P400e	2020	13140825001

سجلات المركبة Records

8 of 22

الصور Gallery

1	تاريخ الرعاية بالمركبة Car History	لم يتم التأكد من قراءة العداد الحالية لعدم توفر مصادر موثوقة لدى اوتوسكور وقت الفحص
1	المسافة المقطوعة Car Mileage	

ملاحظة هامة :تعتمد صحة قراءة العداد حسب المصادر المتاحة لدى اوتوسكور، دون أدنى مسؤولية عن وجود قراءات للعداد لدى مصادر لم تكن متاحة لدى اوتوسكور وقت الفحص

الفحص على الطريق Road Test

8 of 22

الصور Gallery

1	ميزان طارة الستيرنج Steering Wheel Centered	رجة قواعد محرك
2	مسير السيارة باستقامة على أرض منبسطة Vehicle Drives Straight On Level Surfaces	
3	شعور طبيعي للستيرنج أثناء العمل Steering Has Normal Feel During Operation	
4	مجموعة نظام الستيرنج Steering System Components	
5	مجموعة نظام التعليق Suspension Components	
6	لا يوجد صوت غير طبيعي او اهتزازات من نظام التعليق No Abnormal Noise Or Vibration From Suspension	
7	لايوجد صوت غير طبيعي او اهتزازات اثناءالمسير No Abnormal Squeaks And Rattles While Driving	
8	أداء المحرك في درجة حرارة التشغيل Engine Performance At Operating Temperature	
9	أداء الجير الاوتوماتيكي Automatic Transmission Operation	
10	أداء الدفع الرباعي 4WD/AWD Operation	
11	أداء نظام الهايبرد/الكهرباء EV/Hybrid Mode Operation	
12	لايوجد صوت عجلات أو طريق غير طبيعي No Abnormal Tire/Road Noise	
13	أداء نظام البريك Brake System Performance	
14	لايوجد اهتزازات او أصوات من البريك No Abnormal Brake Vibrations/Noises	
15	عمل مثبت السرعة Cruise Control Operating As Designed	
16	عداد مسافة المركبة يعمل بشكل صحيح The Odometer is working correctly	

تاريخ الفحص Inspection Date	Aug 14, 2025	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Land Rover Range Rover Vogue P400e	سنة الصنع Production Year	2020	رقم التقرير Report Number	13140825001

نظام المكابح والسلامة
Braking & Safety Check

9 of 22

1	وجود جميع الاكياس الهوائية SRS Component		ضرب بالإطار الخلفي
2	عمق الفرزة الامامي Front Tread Depth		ضرب بالجنطات
3	عمق الفرزة الخلفي Rear Tread Depth		اطارات انتاج ٢٠٢٣ +٢٠٢٤
4	عمر الإطارات أقل من 4 سنوات Age less than 4 years		
5	تفقد براغي العجلات Wheel nuts		
6	نظام مانع الانزلاق ABS and Skid Systems		
7	بريك \ ديسك امامي يمين Front Right		
8	بريك \ ديسك امامي يسار Front Left		
9	بريك \ ديسك خلفي يمين Rear Right		
10	بريك \ ديسك خلفي يسار Rear Left		
11	حزام الأمان الأمامي اليمين Front Right Seat Belt		
12	حزام الأمان الأمامي اليسار Front Left Seat Belt		
13	حزام الأمان الخلفي اليمين Rear Right Seat Belt		
14	حزام الأمان الخلفي اليسار Rear Left Seat Belt		

الصور
Gallery

نتيجة الفحص هي النتيجة في الوضع الحالي في وقت الفحص فقط و لا تتحمل الشركة أي مسؤولية بعد مغادرة المركبة للشركة
اتفاقية الفحص هي جزأ لا يتجزأ من تقرير الفحص (شروط واحكام الفحص لاوتوسكور)

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Aug 14, 2025	Land Rover Range Rover Vogue P400e	2020	13140825001

حالة المحرك وناقل الحركة
Power Train Condition

1	كفاءة و اداء المحرك Engine Performance and Efficiency	بحاجة الى صيانة مضخة ماء تبريد المحرك الكهربائية (كود)+ بحاجه لعمل software للمركبه
2	نظام الهايبرد Hybrid System	يوجد تكتل في زيت المحرك
3	اختبار غيارات و أداء الجير Transmission Shifts quality	بحاجة لتبديل الكتلايزر (كود)
4	البطارية الرئيسية Traction Battery	استهلاك طبيعي في بطارية الهايبرد
5	فحص تهريب الزيوت Fluid Leaks	
6	اختبار اعطال المحرك باجهزة الفحص Engine Faults	
7	اختبار اعطال الجير باجهزة الفحص Transmission DTC	
8	نظام الشحن Charging System	

الصور
Gallery

نتيجة الفحص هي النتيجة في الوضع الحالي في وقت الفحص فقط و لا تتحمل الشركة أي مسؤولية بعد مغادرة المركبة للشركة
اتفاقية الفحص هي جزأ لا يتجزأ من تقرير الفحص (شروط واحكام الفحص لاوتوسكور)

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Aug 14, 2025	Land Rover Range Rover Vogue P400e	2020	13140825001

المجموعة الكهربائية الأساسية
Electrical System Check

11 of 22

الصور
Gallery

1	الضوء الأمامي اليمين Front Right Light	شعر في الشاشة
2	الضوء الأمامي اليسار Front Left Light	بحاجة لصيانة حساس مراقبة بطارية التشغيل (كود)
3	الضوء الخلفي اليمين Rear Right Light	بحاجة لصيانة USB + صيانة نظام multimedia + حساسات الاصطفاف كود
4	الضوء الخلفي اليسار Rear Left Light	صيانة سويتش الصندوق الخلفي + لم يتم فحص الريموت و البصمات
5	بطارية التشغيل 12 فولت 12 Volt Battery	
6	شحن بطارية التشغيل12 فولت 12 Volt Battery Charge	
7	إختبار عمل النوافذ Power Windows	
8	إختبار عمل الكراسي الكهربائية Power Seats	
9	اختبار عمل الديفروست الزجاج الخلفي Rear Window Defrost	
10	الشاشة \ الراديو الأصلي Radio \ Screen	
11	السماعات Speakers	
12	إختبار الزامور Horn	
13	اختبار الأنارة الداخلية Internal Lighting System	
14	إختبار عمل ريموت فتح الأبواب Remote Key Control	
15	المرآة اليمين Right Mirror	
16	المرآة اليسار Left Mirror	
17	المساحات الأمامية Front Wipers	
18	المساحة الخلفية Rear Wiper	

نتيجة الفحص هي النتيجة في الوضع الحالي في وقت الفحص فقط و لا تتحمل الشركة أي مسؤولية بعد مغادرة المركبة للشركة
اتفاقية الفحص هي جزأ لا يتجزأ من تقرير الفحص (شروط واحكام الفحص لاوتوسكور)

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Aug 14, 2025	Land Rover Range Rover Vogue P400e	2020	13140825001

فحص نظام التعليق
Suspension Check

12 of 22

الصور
Gallery

1	الصنوبرصات الامامية Front Suspension Damping	بحاجة الى تبديل كفات امامية
2	الصنوبرصات الخلفية Rear Suspension Damping	
3	مجموعة التوجيه Steering Assembly	
4	قواعد المحرك و الجير Engine\Transmission Mounts	
5	الدنجل الامامي Front Sub-Frame	
6	الدنجل الخلفي Rear Sub-Frame	
7	الاكسات الأمامية / الخلفية Front / Rear Axels	
8	الانحراف في الميزان الامامي Front Side Slip	
9	الانحراف في الميزان الخلفي Rear Side Slip	
10	بيل العجلات الامامية Front Hub + Bearing	
11	بيل العجلات الخلفية Rear Hub + Bearing	
12	عمود الستيرنج Steering Column	

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Aug 14, 2025	Land Rover Range Rover Vogue P400e	2020	13140825001

نظام التكييف والتبريد للمحرك
AC & Engine Cooling

13 of 22

الصور
Gallery

1	فحص تهريب سائل تبريد المحرك Engine Cooling Leak Test
2	التبريد Cooling
3	التدفئة Heating
4	التحويلات Directions
5	فحص تهريب غاز نظام التكييف AC System Leak Test
6	فحص نظام تبريد المحرك Engine Cooling System Check
7	فحص مراوح تبريد المحرك Radiator Fan Operational Test

تاريخ الفحص Inspection Date	Aug 14, 2025	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Land Rover Range Rover Vogue P400e	سنة الصنع Production Year	2020	رقم التقرير Report Number	13140825001

معلومات المركبة داخل وخارج البلاد

2020/09/16	سجل ملكية	التسجيل الأول إدارة ترخيص السواقين والمركبات - الأردن
2021/02/23	سجل ملكية	عملية نقل ملكية إدارة ترخيص السواقين والمركبات - الأردن
2021/07/04	سجل الحوادث	تم الإفصاح عن حادث في الأردن ,نقاط الضرر: واقي الصدام الأمامي,إدارة ترخيص السواقين والمركبات - الأردن,
2022/06/15	سجل الحوادث	تم الإفصاح عن حادث في الأردن ,نقاط الضرر: غطاء الصندوق الخلفي، واقي صدام خلفي,إدارة ترخيص السواقين والمركبات - الأردن,
2022/06/19	سجل تأمين	تم الإبلاغ عن ضرر كبير قيمة تعويض التأمين: 2,936 دينار أردني السبب: لا يوجد اخطاء الأولى للتأمين - سوليدرتي
2022/11/28	سجل تأمين	تم الإبلاغ عن ضرر متوسط قيمة تعويض التأمين: 1,985 دينار أردني السبب: صدم من مجهول الأولى للتأمين - سوليدرتي
2024/04/25	سجل ملكية	عملية نقل ملكية إدارة ترخيص السواقين والمركبات - الأردن
2025/07/29	سجل الحوادث	تم الإفصاح عن حادث في الأردن ,نقاط الضرر: الباب الامامي الأيمن,إدارة ترخيص السواقين والمركبات - الأردن,
المصدر	كارسير	Source

تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

13140825001	رقم التقرير Report Number	2020	سنة الصنع Production Year	Land Rover Range Rover Vogue P400e	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Aug 14, 2025	تاريخ الفحص Inspection Date

Mechanical

Mechanical

Electrical

Electrical

Electrical

Electrical

Others

Others

Others

Others

Others

Others

Others

Others

Others


Others



الصور الأساسية

الصور الأساسية

الصور الأساسية

تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

13140825001	رقم التقرير Report Number	2020	سنة الصنع Production Year	Land Rover Range Rover Vogue P400e	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Aug 14, 2025	تاريخ الفحص Inspection Date


الصور الأساسية

الصور الأساسية

الصور الأساسية


الصور الأساسية

الصور الأساسية

الصور الأساسية

صور الفحص


صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص


صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص

نتيجة الفحص هي النتيجة في الوضع الحالي في وقت الفحص فقط و لا تتحمل الشركة أي مسؤولية بعد مغادرة المركبة للشركة
اتفاقية الفحص هي جزأ لا يتجزأ من تقرير الفحص (شروط واحكام الفحص لاوتوسكور)

تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Aug 14, 2025	Land Rover Range Rover Vogue P400e	2020	13140825001

صور الفحص


صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص


صور الفحص


صور الفحص


صور الفحص


صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص


صور الفحص


صور الفحص


صور الفحص


صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص

صور الفحص



صور الفحص

صور الفحص



History

تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

13140825001	رقم التقرير Report Number	2020	سنة الصنع Production Year	Land Rover Range Rover Vogue P400e	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Aug 14, 2025	تاريخ الفحص Inspection Date



VEHICLE DETAILS

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN): SALGA2EF6LA589329
MODEL: Range Rover I L405
ENGINE: 2.0 AJ20 P400 PHEV
COLOUR: AURORA RED/ROSSELLO RED
WARANTY START DATE: 29/01/2020

REGISTRATION COUNTRY: Not present

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

SERVICE HISTORY

REPAIRER	JOB NUMBER	JOB DATE	ODOMETER	DETAILS
Al Mahmoudia (Amman) 185 Al Madina Al Monawara Street Amman 11900 Jordan	71020556 RANGE ROVER	04/03/2025	130173 km	Service Completed 130000 km / 120 months service Other Related Items Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Pollen Filter Renewal of Engine Air Filter Electronic Vehicle Health Check (eVHC)
Al Mahmoudia Vehicle Trading Co. 185 Al Madina Al Monawara Street Amman	71017192 RANGE ROVER	15/07/2024	122379 km	Service Completed 117000 km / 108 months service Other Related Items

History

autoscore اوتوسكور .. بعطيك الصافي

اتفاقية فحص مركبة

14/08/2025

الطرف الأول :	**شركة نارا لخدمة وقطع المركبات**
الطرف الثاني :	**طالب الفحص**
الطرف الثالث :	**مالك السيارة أو من ينوب عن مالك السيارة خطيا أو بمثله**
الطرف الثاني السيد :	شركة برومين الأردن
الطرف الثالث السيد :	شركة برومين الأردن
رقم التقرير :	13140825001
المقدمة :	حيث ان الطرف الثالث يملك او ينوب عن مالك (40-84682)

(Land Rover - Range Rover Vogue P400e) سنة الصنع (2020) و تحمل رقم الشاصي:

(SALGA2BY6LA589329) أو أو يملك حق التصرف أو\و اجراء فحص المركبة المذكورة

وأعلاه ويرغب بفحص في مركز الفريق الأول فقد وافق الأطراف الثلاثة على ذلك وفق الشروط التالية :

1. تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2. يلتزم الطرف الأول بإجراء الفحص عن طريق فنيين متخصصين في فحص أو صيانة السيارات.
3. أن النتيجة التي توصل اليها التقرير تمثل حالة المركبة وقت الفحص وداخل مركز أوتوسكور فقط، ولا يتحمل المركز أو الشركة أي مسؤولية عن الفحص فور خروج المركبة من المركز.
4. يتم الفحص بنظام الفحص المنوي ولا يحق للطرف الثاني أو الثالث او اي طرف اخر الاعتراض على نظام الفحص و/او مقارنة الفحص بمراكز الفحص الاخرى او مقارنته بمعيار اخر.
5. يتحمل طالب الفحص و/أو صاحب المركبة كامل المسؤولية عن الفحص وعن أي أضرار ممكن أن تلحق بالمركبة أو مالك المركبة نتيجة الفحص وليس له الحق بالرجوع على الطرف الأول بأي عطل او أضرار مهما كان سببها.
6. يحق للشركة إعادة بيع تقرير فحص أوتوسكور دون ذكر اسم مالك السيارة او اسم المشتري وقت الفحص
7. من المعلوم بأن القطع المركبة في بعض أجزاء المركبة والمبدلة سابقا لا يمكن التأكد أن كانت أصليه أم لا. في حالة أنها كانت تعمل بشكل طبيعي وخاصة بعض القطع التي تكون مغطاة بغطاء حديدي أو بلاستيكي أو تكون على سبيل المثال لا الحصر في أجزاء المحرك الداخليه أو ناقل الحركه و بطارية الهايبرد أو تحت التابلو ولا يمكن ذكرها في التقرير إلا في حال أن تكون ظاهره للعين او التي يمكن اكتشافها من خلال الخبرة وأجهزة الفحص المتخصصة.
8. يسقط حق مالك المركبة و/او طالب الفحص في الرجوع على المركز بسبب الفحص ولأي سبب كان حتى او في حال وجود اي خطأ في نتيجة الفحص وحتى في حال وجود تعارض في نتيجة الفحص مع أي مركز فحص آخر .
9. يتم الاشارة لزجاج السيارة بالفحص في حال وجود كسر فقط.
10. إن المركز غير مسؤول عن إصلاح المركبة لأي سبب كان أو نتج العطل بسبب الفحص.
11. لا يتحمل المركز أي مسؤولية عن رقم الشاصي أو رقم المحرك إن وجد تزوير أو تلاعب فيها هو من اختصاص دائرة ترخيص السواقين والمركبات.
12. المركز غير مسؤول عن الأعطال المخفية والتي تم اخفائها عن طريق عمل سوفتوير (Flashing).
13. يحق للمركز استخدام صور المركبة من غير اظهار رقم المركبة او رقم الشاصي، وبطريقة لا تؤذي المشتري او البائع.
14. لا يتحمل المركز مسؤولية المعلومات الموجودة بالتقرير والتي تخص تاريخ المركبة داخل الأردن وخارجه، ويتحمل مصدر هذه المعلومات المسؤولية الكاملة عنها.
15. يتحمل المركز مسؤولية النقاط التي يتم فحصها فقط ولا يتحمل أي مسؤولة عن أي نقطة لم يتم فحصها.
16. يتم فحص العداد و التأكد منه بناءا على معلومات تاريخ السيارة المتوفر لدينا و على فحص الكمبيوتر في حال وجود معلومات ظاهرة دون أي مسؤولية.
17. يتم الاشارة الى القطع التي تحتاج الى صيانة في حال وجود ضرر يزيد عن ٥٠% من القطعة ولا تعتبر قطعة استهلاكية.
18. يتم فحص المركبة في درجات حرارة عمل المحرك ،و الشركة غير مسؤولة عن اي عيوب قد تظهر عند التشغيل صباحا او عند درجات الحرارة المنخفضة.
19. يتعهد طالب الفحص باستلام التقرير الكترونيا و فتحه و التأكد منه قبل مغادرة الشركة
20. في حال فحص المركبة على الطريق، يتم فحصها بسرعة لا تزيد عن 60 كم/ساعة

الطرف الأول	**الطرف الثاني**	**الطرف الثالث**
	لقد قرأت الشروط والأحكام واوافق عليها	لقد قرأت الشروط والأحكام واوافق عليها
الإسم: شركة نارا لخدمة وقطع المركبات	**الإسم**:	**الإسم**:

+962 (79) 1200209 : موبايل | +962 (79) 1200209 : فاكس | Zarqa، Jordan، المنطقة الحرة الزرقاء شارع 16 شمال
www.autoscore.com | info@autoscore.com